



TALL DEL RAMAL D'ACCÉS A SANT BOI I A LA CARRETERA DE SANT VICENÇ DES DE LA C-245

CORTE DEL RAMAL DE ACCESO A SANT BOI Y A LA CARRETERA DE SANT VICENÇ DESDE LA C-245

Un ramal de l'accés a Sant Boi i a la carretera de Sant Vicenç dels Horts (BV-2002) des de la carretera C-245 (zona de l'Oasis) quedarà tallat a mitjan d'agost a causa de les obres de connexió de la ronda del Litoral amb l'autopista C-32, que està realitzant el Ministeri de Foment. El tall només afectarà el trànsit d'entrada procedent de Viladecans ja que la sortida cap a Cornellà seguirà operativa. Per aquest motiu, el Ministeri de Foment senyalitzarà els 3 accessos recomanats per accedir a Sant Boi (**vegeu plànols al dors**):

1r ACCÉS (entrada al polígon Salinas des de la C-32):

Els vehicles procedents de Castelldefels hauran d'agafar la sortida 53 de l'autopista C-32 que comunica amb el carrer d'Alacant i dona pas a la ronda de Sant Ramon.

2n ACCÉS (connexió de la C-32 amb la carretera del Prat):

Els vehicles procedents de Castelldefels des de la C-32 podran accedir a Sant Boi tot enllaçant amb la carretera del Prat (C-31c) fins arribar a la C-245 o desviant-se pel carrer d'Osca fins al carrer Bonaventura Calopa (tot creuant la C-245). També es recomana aquest itinerari als vehicles procedents del Prat.

3r ACCÉS (zona de l'Oasis):

Els vehicles que circulin en direcció a Cornellà per la C-245 no podran accedir directament a Sant Boi ni a la carretera de Sant Vicenç (BV-2002) a causa del tall del ramal de l'accés situat a la zona de l'Oasis. En aquest cas, l'accés s'haurà de fer per l'entrada situada al sentit oposat, caldrà continuar per la carretera C-245 per capgirar a la primera rotonda de Cornellà.

L'Ajuntament agraeix la comprensió dels veïns i les veïnes per les molèsties que aquesta mesura pugui produir.

Un ramal del acceso a Sant Boi y a la carretera de Sant Vicenç dels Horts (BV-2002) desde la carretera C-245 (zona del Oasis) quedará cortado a mediados de agosto debido a las obras de conexión de la ronda del Litoral con la autopista C-32, que está realizando el Ministerio de Fomento. El corte sólo afectará al tráfico de entrada procedente de Viladecans ya que la salida hacia Cornellà seguirá operativa. Por este motivo, el Ministerio de Fomento señalizará los 3 accesos recomendados para acceder a Sant Boi (**ver planos al dorso**):

1er ACCESO (entrada al polígono Salinas desde la C-32)

Los vehículos procedentes de Castelldefels deberán tomar la salida 53 de la autopista C-32 que comunica con la calle Alacant y da paso a la ronda de Sant Ramon.

2º ACCESO (conexión de la C-32 con la carretera del Prat):

Los vehículos procedentes de Castelldefels desde la C-32 podrán acceder a Sant Boi enlazando con la carretera del Prat (C-31c) hasta llegar a la C-245 o desviándose por la calle Osca hasta la calle Bonaventura Calopa (cruzando la C-245). También se recomienda este itinerario a los vehículos procedentes del Prat.

3er ACCESO (zona del Oasis)

Los vehículos que circulen en dirección a Cornellà por la C-245 no podrán acceder directamente a Sant Boi ni a la carretera de Sant Vicenç (BV-2002) debido al corte del ramal del acceso situado en la zona del Oasis. En este caso, el acceso deberá hacerse por la entrada situada en el sentido opuesto, debiendo continuar por la carretera C-245 para dar la vuelta en la primera rotonda de Cornellà.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de los vecinos y las vecinas por las molestias que esta medida pueda producir.

